S&P SPARE PARTS
C.so Sempione 238/5
Busto Arsizio (VA)
Tel: 0331 324 053 - Fax: 0331 671 063
http://www.sep-spareparts.com/

19/05/2024

1105027

INTERRUTTORE BIPOLARE B10-18-F a esaurimento non più fornibile

Data: 19-05-2024

ORIGINAL OSP SPARE PARTS

Dati tecnici

NUMERO POLI	POLI/POLES=2
NUMERO POSIZIONI	0-1

Codici produttore

COMENDA - ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO